

C/Amillaga,26  
 20570 Bergara (Gipuzkoa)  
 Telf: 943-769385/Fax: 943-769273  
 e-mail: alak@alakhm.e.telefonica.net

250

**CERTIFICADO DE INSPECCION**  
 DIN50049-3.1 de acuerdo a EN 10204/1195

DATOS DEL CLIENTE:

<b>CLIENTE:</b>	SINASE	<b>NORMAS DIN:</b>	ISO 4032
<b>SU REFERENCIA:</b>	250	<b>DESCRIPCION MATERIAL</b>	CALIDAD 10
ALBARAN		<b>TAMAÑO:</b>	M30
<b>Nº LOTE:</b>		<b>Nº ALBARAN:</b>	

**ANALISIS QUÍMICO DEL MATERIAL:**

MATERIAL CK45								
C max.	Mn	P	S	No	Si	Cr	Ni	
0.45	0.54	0.012	0.036		0.22			
CERTIFICADO DE MATERIAL DE ACUERDO A DIN-267						CALIDAD: ACERO TRATADO		

**CANTIDAD DEL LOTE:** 79 PZS

Nº ORDEN	DIMENSIONES/ESPECIFICACIONES en mm.	MEDIO DE CONTROL	RESULTADOS	OBSERV.
1	ENTRE CARAS	Pie de rey		54
2	DIAMETRO INTERIOR	Pie de rey		M36
3	ALTURA	Pie de rey		30.5
4				
5	DUREZA:	Durómetro		
6	PROTECCION SUPERFICIAL:	Visual		
7	ACABADO:	Visual		GEOMET 500B
8	PROVEEDOR TRATAMIENTO:	Cert. Calidad	<b>CERTIF. Nº:</b>	
9	PROVEED. RECUBRIMIENTO:	Cert. Calidad	<b>CERTIF. Nº:</b>	

En Bergara a \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ OCTUBRE \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2019

"Departamento de Aseguramiento de la calidad"

8.4.4-2-Rev.0

C/Amillaga,26  
 20570 Bergara (Gipuzkoa)  
 Telf: 943-769385/Fax: 943-769273  
 e-mail: alak@alakhm.e.telefonica.net

542

**CERTIFICADO DE INSPECCION**  
 DIN50049-3.1 de acuerdo a EN 10204/1195

DATOS DEL CLIENTE:

<b>CLIENTE:</b>	SINASE	<b>NORMAS DIN:</b>	ISO 4032
SU REFERENCIA:	542	DESCRIPCION MATERIAL	CALIDAD 10
ALBARAN		TAMAÑO:	M36
Nº LOTE:		Nº ALBARAN:	

ANALISIS QUÍMICO DEL MATERIAL:

MATERIAL CK45							
C max.	Mn	P	S	No	Si	Cr	Ni
0.45	0.63	0.012	0.002		0.27		
CERTIFICADO DE MATERIAL DE ACUERDO A DIN-267				CALIDAD: ACERO TRATADO			

CANTIDAD DEL LOTE: 40 PZS

Nº ORDEN	DIMENSIONES/ESPECIFICACIONES en mm.	MEDIO DE CONTROL	RESULTADOS	OBSERV.
1	ENTRE CARAS	Pie de rey	54	
2	DIAMETRO INTERIOR	Pie de rey	M36	
3	ALTURA	Pie de rey	30.5	
4				
5	DUREZA:	Durómetro		
6	PROTECCION SUPERFICIAL:	Visual		
7	ACABADO:	Visual	GEOMET 500B	
8	PROVEEDOR TRATAMIENTO:	Cert. Calidad	CERTIF. Nº:	
9	PROVEED. RECUBRIMIENTO:	Cert. Calidad	CERTIF. Nº:	

En Bergara a \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ OCTUBRE \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2019

"Departamento de Aseguramiento de la calidad"